

TRESTJERNER GULVMALING

DESCRIPTION Peinture pour sol, résistant à l'usure et diluable à l'eau, pour le bois et le béton.

APPLICATION Le TRESTJERNER GULVMALING est une peinture de sol diluable à l'eau pour intérieur. Le produit convient pour une utilisation sur les murs et les sols en béton, ciment, et bois, stratifié et vinyle. Peut également être appliqué sur un ancien vernis ou une ancienne peinture stable.

CARACTERISTIQUES CLES

- Résistant à l'usure et aux frottements
- Mono-composant
- En phase aqueuse, moins nocif pour l'environnement
- Disponible en milliers de couleurs
- Sans odeur et ne jaunit pas

COULEURS Blanc et plusieurs milliers de couleurs via le système de mélange JOTUN MULTICOLOR

BRILLANCE Satin, 45 GU

EMBALLAGE 0,75 et 3 litres (couleurs claires en base A et base B disponibles en 10 litres)

DONNEES TECHNIQUES

Type	Emulsion alkyde renforcée de polyuréthane
Viscosité	170 cP (ISO 2431 – 1984 – 6mm)
Poids spécifique	1,1 g/cm ³
Matière sèche en volume	Environ 36%
Point éclair	> 99°C
Epaisseur recommandée du film sec	Environ 39 - 52 micromètres
Epaisseur recommandée du film humide	Environ 130 - 170 micromètres
Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
Hors poussière	Après environ 2 heures
Recouvrable	Après environ 8 heures
Sec à coeur	Après environ 24 heures
	Eviter un passage intense la première semaine. Le film a atteint sa dureté maximale après environ 3-4 semaines.
Stockage	Transporter et stocker à l'abri du gel
C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / j): 140 g / l. Ce produit contient au maximum 140 g / l de COV.

TRAITEMENT

Rendement	6 - 8 m ² par litre
Méthodes d'application	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Humidité du béton ou du ciment	Maximum 3%

TRESTJERNER GULVMALING

Airless

Gicleur	0,013" - 0,016"
Angle de pulvérisation	Maximum 60°
Pression	150 - 200 bar

MANUEL D'UTILISATION

Bois / Parquet - Plancher

- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- Nettoyer avec JOTUN HUSVASK.
- Les sols déjà traités doivent être légèrement poncés et les résidus de poussière éliminés.
- Les planches riches en noeuds non traitées sont préalablement préparées avec 1-2 couches de KVIST OG SPERREGRUNNING.
- Poncer, dépoussiérer, dégraisser les anciennes surfaces peintes ou vernies, ensuite appliquer deux couches de TRESTJERNER GULVMALING.

Béton

- Le béton, les chapes et ciments, etc. doivent avoir minimum quatre à six semaines avant de commencer le traitement.
- L'humidité du béton, des chapes en ciment, etc. peut être testée en scellant un mètre carré de film plastique dans un certain nombre d'endroits.
- Après 48 heures, le film plastique et le sol doivent encore être secs. Si tel est le cas, le sol convient au traitement. S'il y a de l'humidité sur le sol et sous la feuille de plastique, le sol ne peut pas encore être traité. L'humidité du sous-sol peut affecter négativement l'adhérence du film.
- Les sols qui ont été traités avec un compound ou les sols lissés à l'hélicoptère doivent toujours être sablés ou striés.
- La surface doit être propre, sèche, saine et exempte de vieilles couches de peinture.
- Enlever la saleté, la poussière, la graisse en lavant avec une solution de JOTUN KRAFTVASK, conformément aux instructions. Nettoyer les sols déjà peints avec une solution de JOTUN HUSVASK en combinaison avec du sable propre, ou avec une ponceuse pour béton. Poncer les surfaces brillantes.
- Rincer ensuite soigneusement le sol avec de l'eau propre, ramasser les résidus à l'aide d'un aspirateur et laisser sécher.
- Dégraisser mécaniquement les chapes neuves, et non traitées, puis les rendre exemptes de poussière.

Utilisation

- Sur du nouveau béton, diluer la première couche avec 10-15% d'eau.
- Appliquer la deuxième et éventuellement la troisième couche non diluée.
- Deux couches suffisent pour un sol déjà traité.

Sols recouverts de vinyle

- Le TRESTJERNER GULVMALING peut également être utilisé sur les anciens sols en vinyle et linoléum.
- La surface doit être exempte de graisse, de cire, de savon ou autre, et légèrement mate afin qu'une bonne adhésion soit possible.

TRESTJERNER GULVMALING

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).